


5

Signaturforklaring:

-  Etapegrænse
 -  Etapenummer
 -  Grundkort
 -  Matrikelkort
 -  Brøndnummer
 -  Dækselkote
 -  Brøndkote
 -  Brønddiameter
- Drænsystem
-  Trykledning - dræn med pumpestation
 -  Drænelledning med brønd
 -  Gravitation - dræn: Alm. lukket PP-rør
 -  Manglende/usikker opmåling
 -  Brønd med vandspejlskote. Vandspejlskoten er angivet som en bemærkning i tilsendt opmålingsmateriale. Vandspejlskoten er iflg. entreprenør være det samme som udløbskote i brønd.

24-Dræn



L	Diverse rettelser	TOVE	07.05.2020	
K	Således udført. Endelig udgave	JANE LDAU	03.07.2019	
J	Brænde med manglende/usikker opmåling udført	JANE LDAU	30.07.2018	
I	Brænde med opmålte vandspejlskoter påført	BILA LDAU	24.11.2017	
Rev.	Beværet	Reviseret	Kontrol	Dato

LEMVIG VAND OG SPILDEVAND A/S Rønbjergshage 31
7620 Lemvig
Telefon: 64 74 74 74

Projekt: **Vejby Klit og Vrist spildevandskloakering**

Emne: **Kloak - og dræntegning - Vrist Etape 5 del 3 - Således udført**

Projektnr.: 1331500017
Kotesystem: DVR90
Målestok: 1:1000
Rev.: L

Dato: 21.11.2012
Projektskaber: MIHU
Tegnet: OLAF
Kontrol: PEGM
Godkendt: PERO
Tegn. nr.: **24-Dræn**

ORBITON A/S
Jens Juul Vej 16 DK - 8260 Viby J.
Telefon: 87 38 61 66
E-mail: info@orbiton.dk

T:\Projekter\1331500017 - Vejby Klit og Vrist spildevandskloakering Etape 7\ARKIV\Modtaget\2020-05-07\tegninger fra tove til pdf\24_Dræntegning_Vrist_SU.dgn
Igen: 07-05-2020 11:25:09