


Signaturforklaring:

- Etagegrænse
 - Etapenummer
 - Grundkort
 - Matrikelkort
 - Brøndnummer
 - Dækselkote
 - Bunkkote
 - Brønddiameter
- Drænsystem**
- Trykledning - dræn med pumpestation
 - Drænelledning med brønd
 - Gravitation - dræn: Alm. lukket PP-rør
 - Manglende/usikker opmåling
 - Brønd med vandspjælkote. Vandspjælkoten er angivet som en bemærkning i tilsendt opmålingsmateriale. Vandspjælkoten er iflg. entreprenør være det samme som udløbskote i brønd.

25-Dræn



M	Diverse rettelser	TOVE	07.05.2020
L	Således udført. Endelig udgave	JANE LDAU	03.07.2019
K	Brønde med manglende/usikker opmåling udført	JANE LDAU	30.07.2018
J	Brønde med opmålte vandspjælkoter påført	BILA LDAU	24.11.2017
Rev.	Beskrivelse	Revideret	Noteret

LEMVIG VAND OG SPILDEVAND A/S Rønbjergplads 31
7620 Lemvig
Telefon: 64 74 74 74

Projekt: **Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering**

Emne: **Kloak - og dræntegning - Vrist**
Etape 5 del 4 - Således udført

Projektnr.: 1331500017
Kotesystem: DVR90
Måstema: 1:1000
Rev.: M

Dato: 21.11.2012
Projektdirektør: MIHU
Projektskriver: MIHU
Tegner: OLAF
Kontrolleret: PEGM
Godkendt: PERO
Tegn.-nr.: **25-Dræn**

ORBICON A/S
Jens Juuls Vej 16 DK - 8260 Viby J.
Telefon: 87 38 61 66
E-mail: info@orbicon.dk