


Signaturforklaring:

- Etapegrænse
- 7 Etapenummer
- Grundkort
- Matrikelkort
- Brøndnummer
- Dækselskote
- Bundkote
- Brøndiameter

Drænsystem

- Trykledning - dræn med pumpestation
  - Drænelledning med brønd
  - Gravitation - dræn: Alm. lukket PP-rør
  - Manglende/sikker opmåling
  - Brønd med vandspjeks-kote.
- Vandspjeks-koten er angivet som en bemærkning i tilsendt opmålingsmateriale. Vandspjeks-koten er iflg. entreprenør være det samme som udløbskote i brønd.

26-Dræn



N	Diverse rettelser	TOVE	07.05.2020
M	Således udført. Endelig udgave	JANE LDAU	03.07.2019
L	Brønd med manglende/sikker opmåling udført	JANE LDAU	30.07.2018
K	Brønd med opmålte vandspjeks-kote påført	BILA LDAU	24.11.2017
Rev.	Beholdelse	Revideret	Kontrol

**LEMVIG VAND OG SPILDEVAND A/S** Rønbjerggade 31, 7620 Lemvig, Telefon: 64 74 74 74

**ORBITON**

Projekt: **Vejlbj Klit og Vrist spildevandskloakering**

Etape: **Kloak- og dræntegning - Vrist Etape 6 del 1 - Således udført**

Dato: 21.11.2012, Projektleder: MIHU, Tegner: OLAF, Korrigeret: PEGM, Godkendt: PERO

Projektnummer: 1331500017, Kotesystem: DVR90, Skala: 1:1000, Rev.: N

ORBITON A/S, Jens Juuls Vej 16, DK - 8260 Viby J., Telefon: 87 38 61 66, E-mail: info@orbiton.dk